



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0006779 /SE
C.I.G.: Z7E20A8AE1

L'Aquila, 17/11/2017

Spett.le Ditta
KOALA PERCUSSION SERVICE
DI GAJONE PIER-GIUSEPPE
Via Trento e Trieste, 109
46048 Roverbella (MN)
koalapercussion@pec.it

Oggetto: Intervento manutenzione strumenti a percussione – Ordine di fornitura.

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0006597/SE del 13/11/2017, si rimette il presente ordinativo per un intervento di manutenzione dei seguenti strumenti a percussione, facenti parte del patrimonio dell'Istituzione, come da SCHEDA TECNICA allegata (**Allegato A**).

Set 4 timpani modello Ludwig Symphonic Model

- Timpano 32" (inv. 1132 - BAGFE)
- Timpano 29" (inv. 1150 - CBAGF)
- Timpano 26" (inv. 1149 - FEDCB)
- Timpano 23" (inv. 1148 - AGFED)

Vibrafono modello Musser M55 (inv. 1171 - BD2568)

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto previsto nel preventivo di spesa del 13/11/2017 (ns. prot. n. 0006597/SE del 13/11/2017), entro e non oltre **60 giorni dalla data del prelievo degli strumenti**. Trascorso inutilmente tale termine questo Conservatorio si riserva di rinunciare al servizio.

Il costo del servizio ammonta ad € 10.080,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € **12.297,60**: detta somma comprende le spese di trasporto per il prelievo ed il rientro in sede degli strumenti.

L'eventuale ritardo nell'espletamento del servizio dovrà essere comunicato al Conservatorio e debitamente motivato.

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori, il Conservatorio effettuerà la verifica dei lavori al fine di verificare se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte. Qualora la verifica abbia esito negativo, codesta ditta assume l'obbligo di eliminare e sanare tutte le criticità entro 30 giorni dalla data del verbale.

Nel caso in cui la Ditta non rispetti le procedure o le condizioni fissate nel presente ordinativo e, comunque, in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi) nell'adempimento della prestazione, questo Conservatorio può denunciare tali vizi rispettivamente entro 60 giorni dalla riconsegna degli strumenti nel primo caso e entro 1 anno nel secondo caso.

La fattura, che ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà essere emessa in formato elettronico con l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" e dovrà riportare il C.I.G.: **Z7E20A8AE1**, sarà saldata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del D.U.R.C in corso di validità.

Ai fini della fatturazione si comunica che il codice univoco di questo Istituto è **UFH3RK**.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale come da previsioni legislative.

A tal fine, si rimette in allegato al presente ordinativo il modulo per la comunicazione del conto corrente dedicato.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa **Mirella COLANGELO**

Mirella Colangelo



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

SCHEDA TECNICA

ALLEGATO A

Ordine di fornitura prot. n. 0006749/SE del 17/11/2017

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI A PERCUSSIONE

C.I.G. Z7E20A8AE1

TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA EFFETTUARE

Come da preventivo di spesa del 13/11/2017, acquisito agli atti con prot. n. 0006597/SE.

- **Set 4 impani modello Ludwig Symphonic Model**

Timpano 32" (inv. 1132 - BAGFE)

Timpano 29" (inv. 1150 - CBAGF)

Timpano 26" (inv. 1149 - FEDCB)

Timpano 23" (inv. 1148 - AGFED)

Sostituzione ruote con altre originali di ultima generazione, su cuscinetti e doppio sistema di frenaggio e rotazione assiale – sostituzione delle caviglie pedali d'intonazione – sistemazione delle pinze di frizione (con sostituzione delle guarnizioni frenanti) – sistemazione dei gruppi molla di compensazione (sostituzione cilindri completi) e regolazione dei meccanismi d'intonazione a pedale – applicazione guarnizioni in teflon sui labbri caldaie – sostituzione pelli con altre di tipo "Renaissance", loro centratura, bilanciatura, intonazione statica e dinamica - sostituzione dei gruppi "tuning gauges" di indicazione della nota - messa a punto generale - rilascio garanzia.

- **Vibrafono modello Musser M55 (inv. 1171 - BD2568)**

Manutenzione completa dello strumento secondo il protocollo previsto dalla casa madre (*isolatori, corde, molle, passanti, pattino smorzatore ecc...*) e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'assieme telaio/ruotismi comprendente le sostituzioni di materiale, previste e richieste ed il collaudo di tutto lo strumento, pulizia della tastiera inclusa - rilascio garanzia.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo

Mirella Colangelo